



Mise à jour du micrologiciel pour récepteur AV Pioneer DMH-WT3800NEX

29 avril 2024

Cher client Pioneer :

Nous souhaitons vous informer de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel uniquement pour les récepteurs AV intégrés Pioneer DMH-WT3800NEX vendus aux États-Unis et au Canada. L'installation sur tout autre produit pourrait provoquer des dommages irréversibles. Cette mise à jour du micrologiciel corrige le problème suivant.

- Corrige un problème avec les réponses Siri pouvant coupées ou ne pas s'effectuer.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer DMH-WT3800NEX
- Périphérique de stockage USB vierge (aucun fichier), d'une capacité de 512 Mo ou plus, formaté en FAT32 ou NTFS.

Les instructions d'installation du micrologiciel sont fournies sur la même page que la mise à jour du micrologiciel. L'installation de la mise à jour devrait prendre environ quinze minutes.

Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur à partir du site Web de Pioneer : <https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support/Downloads>
2. Copiez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les transférer par la suite dans le récepteur AV Pioneer.

Questions

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), en dehors des jours fériés, ou en ligne via parts.pioneerelectronics.com/contact.

Sincèrement,

Pioneer Electronics (USA) Inc.