



Mise à jour du micrologiciel pour certains récepteurs AV Pioneer In-Dash

19 juin 2023

Cher client Pioneer :

Nous aimerions vous informer de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel **uniquement pour les récepteurs AV Pioneer suivants vendus aux États-Unis et au Canada. L'installation sur tout autre produit pourrait causer des dommages irréversibles.**

DMH-T450EX/XNUC

Cette mise à jour du micrologiciel corrige le problème suivant.

- Améliorations de la qualité sonore et corrections de bogues mineurs.

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer intégré au tableau de bord
- Périphérique de stockage USB vierge (aucun fichier), d'une capacité de 2 Go ou plus, formaté en FAT32.

Les instructions d'installation du micrologiciel sont fournies à la même page que la mise à jour du micrologiciel. L'installation de la mise à jour devrait prendre environ **trois** minutes.

Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur à partir du site Web de Pioneer : <https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support/Downloads>
2. Transférez les fichiers sur le périphérique de stockage USB afin de pouvoir les insérer dans le récepteur AV Pioneer.

Questions

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou en ligne via parts.pioneerelectronics.com/contact.

Sincèrement,

Pioneer Electronics (USA) Inc.