



## Mise à jour du micrologiciel pour certains récepteurs AV Pioneer.

28 mars 2022

Cher client Pioneer :

Nous aimerions vous informer de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel pour certains récepteurs AV Pioneer In-Dash. **Cette mise à jour du micrologiciel concerne uniquement les récepteurs Pioneer suivants vendus aux États-Unis et au Canada :**

DMH-W4600NEX
DMH-W4660NEX
DMH-WC5700NEX
DMH-WC6600NEX
DMH-WT7600NEX
DMH-WT76NEX
DMH-WT8600NEX
DMH-WT86NEX

**Attention : L'installation sur tout autre produit pourrait causer des dommages irréversibles.**

Cette mise à jour du micrologiciel ajoute les éléments suivants :

- Nouvelles fonctions d'Amazon Alexa\*
  - Ajout d'un nouveau service de musique (Spotify)
  - Ajout d'une nouvelle prise en charge de la langue Alexa pour l'espagnol (Mexique), le portugais (Brésil) et l'hindi (Inde)
- Prise en charge du système multi-caméras pour iDataLink
- Affichage Metra Axxess sur le widget de l'écran d'accueil
- Autres améliorations

*\* La disponibilité du contenu et des services non Pioneer, y compris les applications et la connectivité, peut changer sans préavis en raison de modifications des systèmes d'exploitation, des micrologiciels ou des versions des applications ; les modifications, les restrictions ou l'interruption du service ou des plans de service ; modifications matérielles non Pioneer ; ou d'autres événements.*

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteur AV Pioneer intégré au tableau de bord
- Périphérique de stockage USB vierge (aucun fichier), d'une capacité de 512 Mo ou plus, formaté en FAT32 ou NTFS.

Les instructions d'installation du micrologiciel sont fournies sur la même page que la mise à jour du micrologiciel. L'installation de la mise à jour devrait prendre environ quinze minutes.



**Comment obtenir la mise à jour du micrologiciel :**

1. Téléchargez les fichiers de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur depuis le site Web de Pioneer : <https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support/Downloads>
2. Transférez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les insérer dans le récepteur AV Pioneer In-Dash.

**Des questions**

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou en ligne via [parts.pioneerelectronics.com/contact](https://parts.pioneerelectronics.com/contact).

Sincèrement,

**Pioneer Electronics (USA) Inc.**