



Mise à jour du micrologiciel (versions 08.14, 18.03, 28.03) pour certains récepteurs audio Pioneer

12 janvier 2022

Cher client Pioneer :

Nous souhaitons vous informer de la disponibilité d'une mise à jour du micrologiciel (versions 08.14, 18.03 et 28.03) pour certains récepteurs audio Pioneer. **Cette mise à jour du micrologiciel concerne uniquement les récepteurs Pioneer suivants vendus aux États-Unis et au Canada :**

DEH-S4200BT	DEH-S4220BT	DEH-S5200BT	DEH-S6200BS	DEH-S6220BS
DEH-S7200BHS	FH-S520BT	FH-S52BT	FH-S720BS	FH-S722BS
MVH-S320BT	MVH-S322BT	MVH-S420BT	MVH-S522BS	MVH-S620BS
MVH-S622BS	MVH-S720BHS			

Attention : L'installation sur tout autre produit pourrait causer des dommages irréversibles.

La version de mise à jour à télécharger et à installer dépendra de la version du micrologiciel existant sur votre appareil. Veuillez télécharger le fichier de mise à jour du micrologiciel en fonction de la version actuelle de votre appareil. (Reportez-vous aux instructions de mise à jour du micrologiciel pour savoir comment vérifier la version actuelle.)

La version actuelle du micrologiciel de votre appareil	Version de mise à jour
Version 8.xx (la version actuelle est 08.13 ou inférieure)	Version 08.14
Version 18.xx (la version actuelle est 18.02 ou inférieure)	Version 18.03
Version 28.xx (la version actuelle est 28.02 ou inférieure)	Version 28.03

Cette mise à jour du micrologiciel :

- Résout un problème où les informations d'appariement de l'appareil Bluetooth ne peuvent pas être récupérées.
- Fournit des corrections de bugs mineurs

Pour effectuer cette mise à jour, les éléments suivants sont nécessaires :

- Récepteurs Pioneer : DEH-S4200BT, DEH-S4220BT, DEH-S5200BT, DEH-S6200BS, DEH-S6220BS, DEH-S7200BHS, FH-S520BT, FH-S52BT, FH-S720BS, FH-S722BS, MVH-S320BT, MVH-S322BT, MVH-S420BT, MVH-S522BS, MVH-S620BS, MVH-S622BS ou MVH-S720BHS.
- Périphérique de stockage USB vierge (aucun fichier), d'une capacité de 2 Go ou plus, formaté en FAT32

Les instructions d'installation du micrologiciel sont fournies sur la même page que la mise à jour du micrologiciel.

L'installation de la mise à jour ne devrait pas prendre plus de dix minutes..

Comment obtenir la mise à jour gratuite du micrologiciel :

1. Téléchargez le fichier de mise à jour du micrologiciel sur un ordinateur à partir du site Web de Pioneer : pioneerelectronics.com/firmware



2. Transférez les fichiers sur le périphérique de stockage USB pour les insérer dans le récepteur Pioneer.

Des questions

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de Pioneer au numéro gratuit 1-800-421-1404, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h00 (heure du Pacifique), hors jours fériés, ou en ligne via parts.pioneerelectronics.com/contact.

Sincèrement,

Pioneer Electronics (USA) Inc.