

## Mise à niveau micrologicielle AVIC-F gratuite

### **NOUVEAU – Mise à niveau micrologicielle gratuite (version 2.006) maintenant disponible pour les systèmes de navigation pour tableau de bord AVIC-F**

Le 26 juin 2009

À tous les précieux clients de Pioneer,

Nous aimerions vous aviser qu'une nouvelle mise à niveau micrologicielle gratuite (version 2.006, *publiée en juin 2009*) est maintenant disponible pour les systèmes de navigation pour tableau de bord AVIC-F (**AVIC-F90BT**, **AVIC-F900BT**, **AVIC-F700BT** et **AVIC-F7010BT**). Cette mise à niveau ne s'applique PAS aux unités AVIC-F500BT / AVIC-LINC (qui font l'objet de mises à niveau différentes), et ne s'applique qu'aux modèles vendus au Canada.

**Cette mise à niveau micrologicielle (version 2.006) permet d'améliorer grandement la performance des systèmes sur le plan de la correction temporelle, des icônes graphiques XM et de la fiabilité au cours du processus de mise à niveau.**

Le présent avis vous explique comment obtenir la mise à niveau micrologicielle gratuite et comment déterminer si la mise à niveau est déjà installée sur les unités **AVIC-F90BT**, **AVIC-F900BT**, **AVIC-F700BT** et **AVIC-F7010BT**.

Nous vous recommandons d'installer la mise à niveau micrologicielle gratuite même si vous n'éprouvez présentement aucun problème avec votre système AVIC-F. L'installation devrait prendre environ 10 minutes.

### **POUR OBTENIR LA MISE À NIVEAU GRATUITE :**

Pioneer permet aux consommateurs d'obtenir la mise à niveau gratuite de trois façons :

- 1 En téléchargeant la mise à niveau sur leur ordinateur à partir d'ici : [AVIC-F90BT](#), [AVIC-F900BT](#), [AVIC-F700BT](#), [AVIC-F7010BT](#), et en transférant la mise à niveau sur une carte SD, laquelle doit ensuite être insérée dans le système AVIC-F ; OU
- 2 En commandant par téléphone une carte SD comprenant la mise à niveau auprès du Centre du service à la clientèle de Pioneer, sans frais au 1 877 283-5901 ; OU
- 3 En prenant des dispositions auprès du Centre du service à la clientèle de Pioneer, sans frais au 1 877 283-5901, pour expédier le système AVIC-F à Pioneer pour l'installation de la mise à niveau gratuite.

### **POUR DÉTERMINER SI LA MISE À NIVEAU EST DÉJÀ INSTALLÉE :**

Pour déterminer si la nouvelle mise à niveau est déjà installée sur les unités **AVIC-F90BT**, **AVIC-F900BT**, **AVIC-F700BT** et **AVIC-F7010BT**, mettez votre système sous tension et procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur le bouton «Menu» et touchez à l'onglet des réglages «Settings».
- 2 Touchez à l'onglet des réglages de système «System Settings» puis à l'onglet d'information de service «Service Information».
- 3 Le numéro de version cartographique («Map version») et de version («Version») seront tous deux affichés. Vérifiez le numéro de version seulement, qui est affiché sur la ligne du bas.
- 4 Si le numéro de version est «**2.000000**» ou un chiffre inférieur, installez la nouvelle mise à niveau micrologicielle. Si le numéro de version est «**2.006000**» ou un chiffre supérieur, votre système inclut déjà la mise à niveau micrologicielle.

**QUESTIONS :**

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Centre du service à la clientèle de Pioneer au 1 877 283-5901. Nos représentants sont à votre service du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30 (heure de l'Est).

Bien à vous,

**Pioneer Électronique du Canada, Inc.**